



UPUTE ZA UPOTREBU

NANOŠENJE

- * Prije nanošenja zaštite HS Protect provjerite je li površina koju želite zaštititi čista, suha i bez ostataka prljavštine ili masnoće. Prašinu i sitne čestice s površine nije potrebno uklanjati jer će se ukloniti zajedno s osušenim filmom HS Protect.
- * Preporučena temperatura tijekom nanošenja HS Protect je između 5 °C i 35 °C. Nanošenje na površine pri temperaturama višim od 35 °C moguće je, ali je prije glavnog nanošenja proizvoda potrebno provesti probni nanos. Ne nanosite proizvod na vanjske površine ako se u sljedeća 24 sata očekuju padaline ili mraz.
- * Prije upotrebe proizvod temeljito promiješajte mikserom dok ne dobijete glatku homogenu masu. Ne preporučuje se razrjeđivanje proizvoda vodom ili drugim tvarima.
- * Prekrijte ventilacijske rešetke, četke kliznih vrata i vodilice zavjesa zaštitnom trakom. Ljepljivu traku uklonite odmah nakon nanošenja HS Protect kako biste spriječili oštećenja uzrokovana ljepljivom trakom.
- * Silikonske i gumene spojeve preporučuje se preventivno zaštititi nanošenjem vazelina. Ako se svježije silikonizirani spojevi ne zaštite, mogu nastati poteškoće pri uklanjanju na spojevima, jer isparavanja svježeg silikona mogu reagirati i povezati se sa zaštitnim sredstvom HS Protect.
- * Proizvod nanesite ravnomjerno tako da sloj HS Protect na zaštićenoj površini ima odgovarajuću debljinu. Za učinkovitu i trajnu zaštitu podloge preporučujemo minimalno 150 mikrona debljine suhog filma, odnosno 300 mikrona debljine mokrog filma. Pravilnu debljinu sloja možete provjeriti mikrometerskim ravnomjerom. Preporučuje se korištenje 20 kg zaštite za maksimalnu površinu od 54 m². Na hodnim i voznim površinama ili na poroznijim podlogama, poput betona, preporučuje se povećanje debljine nanosa kako bi se spriječilo prerano trošenje i osiguralo lako uklanjanje.
- * Nakon završetka rada posudu s HS Protect čvrsto zatvorite kako biste spriječili kontakt s zrakom. Prije zatvaranja poklopca na površinu proizvoda stavite plastičnu foliju tako da rubovi folije prelaze rub posude. Na taj način zaštititi ćete ostatke proizvoda u posudi od izloženosti zraku i spriječiti stvaranje površinskog sloja, koji bi prije ponovne uporabe trebalo ukloniti.
- * Sav alat i opremu odmah očistite HLADNOM vodom. Kroz mlaznicu prskalice pustite nekoliko ciklusa vode dok iz nje ne počne izlaziti čista voda.
- * Ostavite proizvod da se osuši i stvrdne 24 sata. (Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi, vjetru, vlazi i debljini nanosa. Na nižim temperaturama može trajati od 24 do 48 sati.) Svježije nanesen sloj može se brzo osušiti u lakirnici zagrijavanjem kabine na 60 °C i sušenjem proizvoda 20 minuta.
- * Kako bi se osigurala otpornost na temperature, vremenske uvjete, kao i na druge štete ili prljavštinu, sloj mora biti potpuno osušen.

UKLANJANJE

- * HS Protect može, pod uvjetom pravilnog nanošenja, ostati na površini do 12 mjeseci. Maksimalni vijek trajanja ovisi o uvjetima okoliša u kojima se proizvod koristi i o debljini nanosa. Ako se gornji sloj premaza ošteti u kraćem vremenu (primjerice na horizontalnim površinama izloženim hodanju, kolicima ili drugim strojevima), može se nanijeti drugi sloj izravno na postojeći sloj.
- * Nakon završetka radova suhu zaštitu jednostavno uklonite tako da krenete od sredine zaštićene površine i ljuštite osušeni sloj prema rubovima. Zaštitni film može se ukloniti u jednom potezu, čime će se ukloniti i nakupljena prljavština i sitni pijesak.
- * Ako je zaštitni sloj previše tanak i javljaju se poteškoće pri uklanjanju, preporučuje se nanijeti dodatni sloj zaštite i pričekati da se potpuno osuši. Oba sloja spojiti će se u jedinstveni deblji sloj koji će se lako ukloniti.
- * Sama zaštita je reciklabilna, a suhe ostatke možete odložiti u standardni reciklabilni otpad. Ako na površini HS Protect ostanu tragovi drugih tvari, zaštita se ne smije odložiti u spremnik za reciklabilnu plastičnu ambalažu, već je potrebno zbrinuti je kao miješani otpad ili zajedno s ostalim građevinskim materijalom.

ALAT ZA NANOŠENJE

Preporučuje se nanošenje pomoću bezračnog razpršivača, jer omogućuje jednostavno, brzo i ravnomjerno nanošenje sloja. U slučaju manjih površina moguće je koristiti dugodlaki valjak ili kist. Za postizanje zadovoljavajuće debljine sloja bit će potrebno nanijeti više slojeva, 4-5 ravnomjernih premaza.

HS PROTECT SI

Maša Radanović s.p. I Koroškega bataljona 18 I SI- 1000 Ljubljana

www.hsprotect.si





Preporučuje se uporaba zaštitne maske, naočala, odjeće i zaštite za obuću, osobito prilikom prskanja, jer se osušena zaštita ne može ukloniti s odjeće ili obuće.

BEZRAČNI RAZPRŠIVAČ

Preporučeni radni tlak: najmanje 100 BAR

Preporučena mlaznica: 517 - 0,43 mm

Preporučuje se ukloniti sve filtre iz uređaja kako bi se spriječilo njihovo začepljenje.

Prije početka rada iz uređaja ispumpajte svu vodu koja je ostala nakon posljednjeg čišćenja, dok iz mlaznice ne počne izlaziti potpuno čist proizvod. Nakon punjenja spremnika proizvodom HS Protect, preporučuje se odzračivanje spremnika.

Nakon završetka rada, u cijevima uređaja može ostati 3-4 litre proizvoda HS Protect. Preporučuje se da ga prskanjem vratite u posudu i sačuvate za sljedeću upotrebu.

Po završetku rada, prskalicu odmah temeljito isperite hladnom vodom kako biste spriječili začepljenje. Isperite dok iz mlaznice ne počne izlaziti čista voda.

UPORABA

* HS Protect je namijenjen zaštiti svih neporoznih i nekih poroznih površina, poput betona i kamena.

* Prije nanošenja uvijek provjerite je li proizvod HS Protect kompatibilan s površinom na koju ga želite nanijeti, tako što ćete testirati na manjoj, neupadljivoj površini.

* U slučaju nanošenja na dekorativne panele provjerite sastav i neporoznost površine te se uvjerite da je površina pogodna za zaštitu pomoću HS Protect.

* Ne preporučuje se korištenje zaštite na drvenim površinama, osim ako nisu debelo lakirane, jer može doći do kontakta zaštite s golim drvom. Kod drvenih površina obrađenih bojama na bazi vode, komponente vodene boje mogu reagirati s vodenim komponentama HS Protect, što može prouzročiti oštećenje zaštićene površine prilikom uklanjanja.

* Proizvod čuvajte na sobnoj temperaturi između 5 i 25 °C i ne izlažite ga suncu. HS Protect mora biti zaštićen od smrzavanja tijekom skladištenja.

* Sav neiskorišteni materijal čuvajte u čvrsto zatvorenim posudama. Otvorene ili djelomično napunjene, loše zatvorene posude mogu uzrokovati povećanje viskoznosti proizvoda ili stvaranje zgrušane mase. U tom slučaju uklonite zgrušan sloj i temeljito promiješajte proizvod prije ponovne uporabe.

* Rok trajanja: Minimalno 18 mjeseci. Nakon tog razdoblja potrebno je provjeriti ispravnost proizvoda.

Za optimalne rezultate, dosljedno slijedite gore navedene upute. Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički list, sigurnosni list i upute za uporabu dostupne na web stranici: www.hsprotect.si.

Za štete nastale zbog nepravilne upotrebe proizvoda, ne preuzimamo odgovornost.



1



2



3

HS PROTECT SI

Maša Radanović s.p. | Koroškega bataljona 18 | SI- 1000 Ljubljana

www.hsprotect.si

