



LIST TEHNIČKIH PODATAKA

HAMMERITE BOJA ZA METAL

Direktno na galvanizirani metal



BS EN ISO 9002 : 1994
No. FM 14836



Hammerite Products Ltd. Prudhoe, Northumberland, NE42 6LP. Telephone (01661) 830000. Fax: (01661) 835760

1. NAZIV PROIZVODA

HAMMERITE BOJA ZA GALVANIZIRANI METAL

2. OPIS

Hammerite DTG je jednokomponentan dekorativni premaz, blagog mirisa, koji brzo suši i prikladan je za dekorativnu zaštitu galvaniziranih metalnih površina i obojenih metala kao što su bakar, aluminij i sl. Sadrži sintetičke smole, brzo-sušeća otapala te pigmente koji mu daju optimalna svojstva otpornosti na vremenske utjecaje.

Zbog jednokomponentne formulacije i zahvaljujući činjenici da ne zahtijeva predpremaz, jednostavno se nanosi.

3. PODRUČJE PRIMJENE

Kao zaštitni dekorativni premaz za sve metalne površine na otvorenom.

4. IZGLEĐ

Sjajni premaz.

5. PALETA BOJA

Vidi ton-kartu.

6. PRIPREMA POVRŠINE

Prebrusite metalnu površinu radi boljeg prianjanja. Kod starih pocinčanih površina koje su izgubile sjaj obratite pažnju na sva oksidirana ili korodirana područja gdje je galvanizacija popustila i nanesite antikorozivni temeljni premaz (npr. SUPRALUX KORALKYD). Novopocinčane površine ostavite na otvorenom kako bi pod utjecajem atmosferilija nakon nekoliko mjeseci oksidirale i tako omogućile bolje prianjanje premaza. Također se može površina isprati razrijedjenom otopinom amonijaka

Površina mora prije bojanja biti suha, odmašćena i otprašena, bez nečistoća, soli i hrđe ili trusnih starih premaza. Najbolje odmastiti 1-2% otopinom amonijaka ili čistim sintetskim razrijedivačem (npr. HAMMERITE RAZRIJEDIVAČ ili SUPRALUX H-100). Amonijak nanijeti mekim kistom i potom isprati vrućom vodom i pustiti da se površina osuši..

Ako se odmašćivanje provodi razrijedivačem, najbolje je namijeti razrijedivač na meku tkaninu i dobro prebrisati podlogu, te isprati vrućom vodom i pustiti da se osuši.

Ako na površini već postoji neki stari premaz, testirati na kompatibilnost sa postojećim premazom - prebojati malu testnu površinu. Bilo kakvi problemi sa kompatibilnošću bit će vidljivi sat vremena nakon primjene.

8. IZDAŠNOST

14 m²/litra/premaz pri jednom nanosu kistom.

9. PRIMJENA

Nanijeti 1-2 premaza u razmaku od najmanje 6 sati.

Dva premaza bit će potrebna samo kod prethodno bojenih površina gdje se traži radikalnija promjena boje, u protivnom je jedan premaz dovoljan.

Maksimalna relativna vlažnost: 85%

10. NAČINI PRIMJENE

Kist – prikladan za male i ravne površine te delikatne metalne structure.

- Dobro promiješati prije uporabe.
- Nanijeti jedan sloj, međutim treba paziti da ne bude predebeo jer će boja curiti.
- Posebno prethodno premazati rubove i kutove.

Valjak – prikladan za veće ravne površine.

- Bridove i uglove prvo obraditi kistom, tek potom preostalu površinu brzo prekriti uz pomoć valjka.
- Za optimalni rezultat nanijeti boju obilno služeći se kratkim, brzim potezima.

11. VRIJEME SUŠENJA

Suhu na dodir cca 4 h

Prestanak ljepljivosti cca 2 h
Međuslojni interval 6 h

12. ČIŠĆENJE ALATA

Hammerite Razrijedivačem.

18. TEMPERATURNA OTPORNOST

Granične vrijednosti: -20°C do 150°C nakon potpunog sazrijevanja. Kontinuirana izloženost na max. 80°C nakon potpunog sazrijevanja.

Opaska: Boja može izblijediti nakon produženog izlaganja temperaturama iznad 50°C.

21. OGRANIČENJA

- Nije prikladna za opremu izloženu temperaturama od 150°C i naviše.
- Nije prikladna za kontakt s pitkom vodom i namirnicama.
- Nije prikladna za trajno uronjene površine.

Napomena

Informacije dane u ovom dokumentu prikupljene su na temelju najboljeg dostupnog znanja. Ne podrazumijeva se da je informacija kompletna i pouzdana u svim slučajevima. Odgovornost je korisnika da se zadovolji primjenom ove informacije i/ili preporukama danim za njihovu partikularnu uporabu.

Za dodatne informacije kontaktirajte našu Tehničku Službu na info telefon 01/3475 688

Akzo Nobel Boje Hrvatska d.o.o., F. Lučića 23, 10090 Zagreb, Fax: 01/3475 684



Hammerite Products Ltd. Prudhoe, Northumberland, NE42 6LP. Telephone (01661) 830000. Fax: (01661) 835760